Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
1		Wissersheim	Kolpingstraße 21	https://maps.app.goo.gl/uGkbjDeMGLTqVnRi6	* Historische Situation. * Grund für Klötze nicht bekannt. * Radverkehr zugelassen, daher nach Poller-Erlass zu bewerten.	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
2		Wissersheim	An den Sonnengärten 57	https://maps.app.goo.gl/ZcoVudGHB7xk2uJA9	* Keine Anordnung vorliegend. * Poller "eigentlich" nicht erforderlich, Fuß-Radweg eindeutig erkennbar. * Wenn Poller 'erwünscht', Antrag Anordnung erforderlich. Begründung???	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
3		Pingsheim	Kompstraße 24a	https://maps.app.goo.gl/UbapfqcBNFYjd1zQ6	* Keine Anordnung vorliegend. * Rest-Gehwegbreite nicht gegeben. * Mehr Rückschnitt zum freihalten Gehweg erforderlich! (Grünbau) * Antrag Anordnung mit Begründung erforderlich?	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
						

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
4		Pingsheim	Gregor-Platten-Str. 3	https://maps.app.goo.gl/cSL5rNqH6ZPPq9LK7	* Eindeutig als Gehweg erkennbar. * Bescilderung VZ 239 oder 240 ? * Poller entbehrlich?	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
5		Pingsheim	Alfons-Keever-Str. 62	https://maps.app.goo.gl/Bzk5DoAnAg3JTFvg8	Wie Gegenseit von Gregor-Platten-Straße aus (Nr. 8)	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen und zu Beginn des Weges VZ 239 aufstellen
6		Dorweiler	Margarethastr. 20	https://maps.app.goo.gl/qZaurDsMWES664xw7	* Keine Anordnung vorliegend. * Grund für Poller nicht bekannt. * Vermutlich Verhinderung Überfahren (landw. In der Nähe). * Aufgrund Straßenbreite entbehrlich?	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
7		Eggersheim	Weststraße 7	https://maps.app.goo.gl/aG8NJHnEuFxWQfBe6	* Keine Anordnung vorliegend; so auch nicht zulässig?!. * gegenseite von Bushaltestelle an B477 keine Regelung.	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
8		Oberbolheim	Piethanstraße	https://maps.app.goo.gl/oHoff5H1JzdQrXjZA	* Keine Anordnung vorliegend. * Bügel entbehrlich? Radverkehr verhindern? * VZ 239 erneuern.	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Umlaufsperre entfernen

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
9		Nörvenich	Dr.-Habicht-Str. 18	https://maps.app.goo.gl/1k5wMqtsB9p1ZHbr8	*** Angeordnet gemeinsamer Geh- und Radweg.** * Gegenseite von Am Kreuzberg / Kreisverkehr Aldi kommend.	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
10		Nörvenich	Am Kreuzberg	https://maps.app.goo.gl/u	* Keine Anordnung vorliegend. * technische Ausführung mangelhaft -> sehr eng	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
10		Nörvenich	13	WZPRxGGvPYDvzpu7	mangelhaft -> sehr eng. * von Am KreuzbergVZ 240. * von Dr.-Habicht-Straße VZ 240	beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Umlaufsperre entfernen
11		Nörvenich	Promenadenweg (Hardtstraße 22 parallel zu Kaserne)	https://maps.app.goo.gl/fXUHCxpxUz914nKGA	* keine Anordnung auffindbar. * vorher von Hardtstraße kommend keine VZ	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
12		Nörvenich	Promenadenw	https://maps.app.goo.gl/L	* Promenadenweg entlang Kaserne zwischen Harddtsraße und Fußweg "Am Annahof" * Von Hardtstraße kommend zuvor VZ 240 - vgl. Nr. 11	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
			eg	FDZyBwKj2W4Ccpy8	* von Am Annahof kommend VZ 357-50 * von Hochkirchen kommend kein VZ	treffen sind. Poller entfernen
13		Nörvenich	Römerring 22 Durchgang Heinrich-Kuß-Ring	https://maps.app.goo.gl/kuiFpjjLSLz6jDWq8	* **gemeinsamer Rad- und Fußweg**.	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Poller entfernen
14		Nörvenich	Jülicher Ring / Durchgang Richtung	https://maps.app.goo.gl/Jz	22	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
14		Nörvenich	Richtung Heinrich-Kuß-Ring	oTQJ5hn9v82bLQ8	?!	beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Umlaufsperre entfernen
15		Nörvenich	Hommelsheimer Weg	https://maps.app.goo.gl/vVvQrx3Vrvifcoau8	Historisch. Bei OA kein Vorgang (Hommelsheimer Weg zwischen Zülpicher Straße und B477)	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Schranke entfernen und VZ 260 am Beginn des Weges aufstellen
			Hommelsheim	https://maps.app.goo.gl/1z	* Durchgang zur Plessastraße	Lt. Amt 65 / BM solle Verkehrsbehörde

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
16		Nörvenich	Hommelsheim er Weg	app.goo.gl/12KhjjPeeBTj5Kke7	* Sehr eng ausgeführt * Keine Anordnung vorliegend	beurteilen, welche Maßnahme/n zu treffen sind. Umlaufsperre entfernen
17		Nörvenich	Hommelsheim er Weg	https://maps.app.goo.gl/L6QvfSRygDok5bHN9	*Sehr eng ausgeführt.	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Umlaufsperre entfernen VZ 260 aufstellen (siehe roter Punkt auf Foto)
			Hommelsheim	https://maps.app.goo.gl/H	"Ecke Vettweißer Straße"	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
18		Nörvenich	er Weg	DAB4Sfu3mZhCcPV9	Durchgang vollst. Versperrt.	anordnen, was richtig ist. Schranke entfernen zu Beginn des Weges VZ 260 aufstellen
19		Nörvenich	Heinrich-Kuß-Ring 96	https://maps.app.goo.gl/9c7Kuy5MsEPj2itt6	Gegenseite zu Nr. 13	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
				https://maps.app.goo.gl/8	Durchgang zur Ubierstraße neben Garagenhof	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
20		Nörvenich	Jülicher Ring	app.goo.gl/8P34npZX9PkepCZe9	Garagenhof Keine VZ beiseits der Zugänge	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Poller entfernen und VZ 260 in Höhe Garage
21		Nörvenich	Salierstraße 10	https://maps.app.goo.gl/Q1fornzgGeHNZh7H7	Vgl. Nr. 21; Durchgang "Verlängerung" Ubierstraße	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
22		Nörvenich	Hohenstaufen	https://maps.app.goo.gl/k	Im verkehrsberuihgten Bereich Hohenstaufenstraße, Durchgang	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
22		Nörvenich	str. 10	YKhpNvpqQPQzCWy7	zur Hohenzollernstraße	anordnen, was richtig ist. Betonpoller entfernen und statt VZ 250 ist VZ 260 aufzustellen
23		Nörvenich	Gartenweg 2	https://maps.app.goo.gl/4GZcc1qgTz5wHfks7	Fußweg Verlängerung Schillerstraße auf WiWeg rückseitig Gartenweg. Keine VZ. WiWeg kommt von Verlängerung Medardusstraße, von dort keine VZ 260, ZZ 1026-36	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. bleiben bestehen (Verweis auf tödlichen Unfall) Folgende Vorgaben sind zu berücksichtigen und ggf. anzupassen: - Die Umlaufsperren sind rot-weiß (analog Z.600) und retroreflektierend zu kennzeichnen. - Mindestabstand von 3m zur bevorrechtigten Straße. - Die beiden Sperrgitter sollten bei der Umlaufsperre nicht überlappen und eine Versatztiefe von mind. 1,5m besitzen.
24		Nörvenich	Georg Wilde	https://maps.app.goo.gl/gv	* VZ 260 angeordnet. * Poller nicht * Von der anderen Seite	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
24		Nörvenich	Weg	XrcDk945akF8VYA	Von der anderen Seite (Kastanienweg) gemeinsamer Rad- und Fußweg.	anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
25		Nörvenich	Georg-Wilde-Weg	https://maps.app.goo.gl/w2gc75Dbtp5sL7pC6	Vgl. Nr. 24. Weg Richtung Neffelbach zwischen Tennisplatz und Regenüberlaufbecken	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. verbleibt
26		Nörvenich	Kastanienweg	https://maps.app.goo.gl/2	* Einfahrt Netto * schwarzer Poller in Verkehrsfläche * Poller weißt diverse Anfahrspuren	Verkehrsbehörde solle beurteilen und



Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
26		Nörvenich	2-4	ZH7FPoA3BV4xaY77	Poller weist diverse Anfahrspuren auf.	anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
27		Nörvenich	Kastanienweg 3	https://maps.app.goo.gl/2ZH7FPoA3BV4xaY77	* Links Georg-Wilde-Weg VZ 240, Vgl. Nr. 28 * Schwarzer Poller	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. alle Poller entfernen und das vorhandene VZ 260 wird rechtsseitig aufgestellt
28		Nörvenich	Kastanienweg	https://maps.app.goo.gl/2	* vgl. Nr. 27 * schwazer Poller unter VZ 260 -	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
			3	ZH7FPoA3BV4xaY77	ersetzt durch 240!	anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
29	 	Nörvenich	Kastanienweg 2-4	https://maps.app.goo.gl/Yt2tNaLzrv2rye5H7	Ende Kastanienweg. Angeordnet ist verkehrsberuhigter Bereich und 260 (wie ersichtlich). Rot-weiße Poller und schwarzer Poller (Ecke Stellplatz mit Beschädigungen) auf Veranlassung BM Czech.	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Poller und VZ 260 entfernen
30		Nörvenich	Burgstraße	https://maps.app.goo.gl/D	* Poller Eingang Burgpark nicht Gegenstand bisheriger verkehrsrechtlicher Prüfungen.	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
30		Nörvenich	Burgstraße	qDDZn8Mbd6zv4kp9	* Eingang Park keine Beschilderung * div. schwarze Poller (Anordnung BM Czech)	anordnen, was richtig ist. die beiden Poller unmittelbar an der Fahrbahn sind durch rotweiße Poller zu ersetzen und ein Abstand von mindestens 30cm zur Fahrbahn ist zu gewährleisten Die Poller neben dem Mülleimer am Eingang des Parks bleiben
31		Nörvenich	Burgstraße	https://maps.app.goo.gl/LCmjmBFc9p5MHNBA8	Schwarzer Poller? (BM)	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. kann bleiben
32		Nörvenich	Rathausstr. 2	https://maps.app.goo.gl/uz	* vor dem Rathaus * vor Behindertenparkplatz	Verkehrsbehörde solle beurteilen und


Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
32		Nörvenich	Rathausstr. 2	KQHSRrtj6DhtKh8	* Poller mit div. Beschädigungen * Leitplatten anbringen?	anordnen, was richtig ist. statt Poller ist eine Bake zu setzen
33		Nörvenich	Bahnhofstraße	https://maps.app.goo.gl/9Y8jkVUzBE2ZsFMP8	Historisch. Übrig geblieben von ehem. Eingang / Zugang Grundschule. Zugang zur Schule nicht mehr vorhanden (verlegt). Weitere Pinne mit Kette sind bereits entfernt worden (Richtung Kastanienweg).	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Poller entfernen
34		Nörvenich	Rathausstr. 44	https://maps.app.goo.gl/Gi	* FW Zufahrt muss erneuert werden. (VZ gem. Verfügung FW-Zufahrten) vgl. Baugenehmigung Altenheim. * Poller ist i.R. Bau Altenheim gesetzt worden. Anordnung dazu	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
34		Nörvenich	Rathausstr. 44	tYc59zio5AGpHP7	gesetzt worden. Anordnung dazu gibt es nicht. * Kann der (ggf. erneuert) bei verkehrsberuhigtem Bereich so stehen bleiben?	anordnen, was richtig ist. Poller entfernen, VZ 325.1-40 entfernen und Höhe Laterne für beide Fahrtrichtungen VZ 260 aufstellen
35		Nörvenich	Bahnhofstraße	https://maps.app.goo.gl/AkC1mC9Sxc44vqWq6	* Eingang Burgpark * rechts daneben Zufahrt Schloss mit VZ 250 und ZZ Anlieger	Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. VZ 250 beim Eingang zum Burgpark ist zu entfernen
36		Rath	Nikolausstraße	https://maps.app.goo.gl/w	* Keine Anordnung vorliegend. * 1 Flex und 2 betonierte Rundpfosten	Verkehrsbehörde solle beurteilen und

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
36		Rath	6	hgWonzBXdj1TzZFA	* betonierte Pfosten als Überfahrverhinderung aufgrund Kreuzungs- Kurvensituation Ecke Kerpener Straße	anordnen, was richtig ist. kann bleiben, vorausgesetzt der Mindestabstand von 30cm zur Fahrbahn ist gegeben
37		Rath	Nikolausstraße	https://maps.app.goo.gl/CLbhbkFyau5pMP718	* Historisch. Vermutlich errichtet in 1970/80ern bei Errichtung Nikolausstraße 12 und Waldstraße 22 a-d * sehr eng * kein VZ von Nikolausstraße * keine VZ / keine Durchfahrtverhinderung von Waldstraße	Die vorhandene Umlaufsperre ist durch eine Umlaufsperre auszutauschen und am Anfang und Ende des Weges ist VZ 260 aufzustellen (siehe rote Punkte) Eine Umlaufsperre wird hier für erforderlich erachtet, da ansonsten die Gefahr durch die Abschüssigkeit des Weges sowie des abgesenkten Bordsteins besteht, dass man direkt auf die Fahrbahn tritt/fährt Verkehrsbehörde solle beurteilen und anordnen, was richtig ist. Folgende Vorgaben sind zu berücksichtigen: - die Umlaufsperren sind rot-weiß (analog Z.600) und retroreflektierend zu kennzeichnen- - Mindestabstand von 3m zur bevorrechtigten Straße. - Die beiden Sperrgitter sollten bei der Umlaufsperre nicht überlappen und eine Versatztiefe von mind. 1,5m besitzen.
38		[illegible]	[illegible]	https://maps.[illegible]	* Verhinderung Erschließung Pfarrer-Ahrens-Straße von der	Verkehrsbehörde möge beurteilen, ob

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
38		Eschw. ü. Feld	Pfarrer-Ahrens-Str. 1	app.goo.gl/EmTjY2aP5c85jKKQ7	L327. * Forderung Landesbetrieb. * Kein Vorgang bei OA; Vorgang Tiefbau unbekannt.	so belassen werden kann, oder Anpassung aufgrund Poller Erlass erforderlich. Dies wird mit dem Landesbetrieb abgestimmt und eine Anordnung erfolgt separat zu einem späteren Zeitpunkt
39		Eschw. ü. Feld	Pfarrer-Ahrens-Str.	https://maps.app.goo.gl/U4A7tDAe9ZZBD9FM7	* Verlängerung Pfarrer-Ahrens-Straße zur Josefstraße (Friedhof). * Verhinderung Durchfahrt, da nicht ausgebaut und Umfahrung durch Josefstraße (Engstellen) nicht erwünscht.	Verkehrsbehörde möge beurteilen, ob so belassen werden kann, oder Anpassung aufgrund Poller Erlass erforderlich. Poller sind zu entfernen und am Anfang und Ende des Weges ist VZ 260 aufzustellen (siehe rote Punkte)
		Eschw. ü.		https://maps.app.goo.gl/C	* "Fußweg" von Kelzer Weg zum	Verkehrsbehörde möge beurteilen, ob so belassen werden kann, oder

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
40		Feld	Kelzer Weg 9	4FR6xvPia2AYTUQ6	Spielplatz Schmiedegasse.	Anpassung aufgrund Poller Erlass erforderlich. Umlaufsperre sind zu entfernen
41		Frauwülleshei m	Mittelstraße 22	https://maps.app.goo.gl/QmzgYG2PVSNHFciX8	* Durchgang von Hinter den Gärten zur Mittelstraße (ehem. OD Landstraße) * an beiden Zugängen keine VZ	Verkehrsbehörde möge beurteilen, ob so belassen werden kann, oder Anpassung aufgrund Poller Erlass erforderlich. Am Anfang und Ende des Weges VZ 239 (auf der einen Seite an der Laterne Nr. 3)
			Gertrudisstraß	https://maps.app.goo.gl/8c	* WiWeg Verlängerung Gertrudisstraße Richtung L327. * Poller nicht erklärbar.	Verkehrsbehörde möge 260 anstatt

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
42		Rommelsheim	e	wcBvrKbUxt8YGw7	* VZ erneuern. * 250 durch 260 ersetzen!?	260 anordnen und beurteilen, ob Poller zu entfernen sind. Poller entfernen
43		Binsfeld	Rommelsheimer Str.	https://maps.app.goo.gl/TMuBibueD3sfwSdD7	Schreiben Straßen NRW bzgl. verkehrliche Erschließung von / zur L271 (zu unterbinden). Verkehrsschau 05/2021. Von Rommelsheimer Straße kein VZ. Von L271 VZ 250 + 1026-36	Straßenverkehrsbehörde möge beurteilen, ob so richtig umgesetzt oder Veränderung erforderlich. VZ 1026-36 unter VZ 250 entfernen, Poller bleiben bestehen
				https://maps.app.goo.gl/Y	* Historisch: Vor Jahrzehnten aufgestellt worden wegen "gefährlicher" Kurve L271 nach Vielzahl von Unfällen. * Kurve i.R. Sanierung OD	Verkehrsbehörde möge beurteilen, ob so belassen werden kann, oder

Lfd Nr.	Bild	Ortsteil	Straße	Google	Bewertung / Fragestellung OA	Todo nach Rücksprache Tiefbau
44		Binsfeld	Dürener Str. 2	[VHbT1swNL7NuPCS7]	entschärft / verändert. Kein Konflikt mit Poller Erlass, da auf Gehweg. (lediglich Mindestbreite im Auge halten?)	Anpassung aufgrund Poller Erlass erforderlich. kann bestehen bleiben
45	  	Hochkirchen	Dorweiler Straße 9	https://maps.app.goo.gl/48nuaC9SvYHkmgia9	* Klotz zur Verhinderung der Einfahrt * Gegenseite Finkenweg mit VZ 250 +ZZ Anlieger * Stein entfernen und 260 beantragen?	VZ 250 + Zusatzzeichen sind zu entfernen Statt Betonklotz ist eine Umlaufsperre vorzusehen. Dies wird als erforderlich angesehen, da man über den abgesenkten Bordstein direkt auf die Straße gelangen kann und die Sicht eingeschränkt ist. Am Beginn und Ende ist VZ 260 aufzustellen (siehe rote Punkte) Verkehrsbehörde mit der Bitte um Beurteilung. Folgende Vorgaben sind zu berücksichtigen: - Die Umlaufsperren sind rot-weiß (analog Z.600) und retroreflektierend zu kennzeichnen. - Mindestabstand von 3m zur bevorrechtigen Straße - die beiden Sperrgitter sollten bei der Umlaufsperre nicht überlappen