Bericht

Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 233 „Schustert“ in Simmerath-Rurberg

Aachen, im Juli 2025

Dipl.-Ing. Bernd Billion
Prof. Dr.-Ing. Christoph Hebel

Inhalt

1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise 3
2. Ortsbegehung mit Fotodokumentation 4
3. Verkehrserhebung 14
4. Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch die geplanten Nutzungen 16
5. Verkehrstechnische Untersuchung des Knotenpunktes 17
6. Fazit 18
7. Literatur und Quellen 19
8. Anhang 20

1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

In Simmerath-Rurberg wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 233 „Schustert“ ausgearbeitet. Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung sollen das aus der Siedlungserweiterung resultierende Kfz-Aufkommen quantifiziert und die Auswirkungen auf die Verkehrsqualität ermittelt werden. Aufbauend auf einer aktuell durchgeführten Verkehrserhebung und der Ermittlung der neu entstehenden Verkehre wird die Leistungsfähigkeit des maßgeblichen Anbindungspunkts (an die L 128, Bereich Seeufer) ermittelt. Die Ergebnisse werden in diesem Bericht zusammengefasst.

Bedingt durch die veränderte Verkehrsführung in der Ortslage Rurberg, mit Öffnung der Straße Seeufer für beide Fahrrichtungen, wird für den Quell- und Zielverkehr diese Anbindung maßgeblich, da sie die zeitgünstigste und komfortabelste Verbindung für den Kfz-Verkehr in Richtung L 128 darstellt. Für die Untersuchung des Kreuzungspunkts Seeufer mit der L 128 wird in diesem Zusammenhang der verkehrstechnisch ungünstigste Fall betrachtet, dass alle gebietsbezogenen Verkehre über diesen Knoten in das übergeordnete Netz eingespeist werden.



Abbildung 1: Gebietsübersicht /1/

2. Ortsbegehung mit Fotodokumentation

Die Ortsbegehung fand am 11.07.2025 vormittags statt und ist in der folgenden Fotodokumentation dargestellt:

Zunächst wurde die Anschlusssituation im unmittelbaren Umfeld des Neubaugebietes betrachtet.



Abbildung 2: Neubaugebiet „Schustert“, Anschluss „An der Eiche“, Blickrichtung Süd



Abbildung 3: „In den Brüchen“ Blickrichtung Süd



Abbildung 4: „In den Eichen“ Blickrichtung Süd-West



Abbildung 5: Kreuzung „In den Brüchen“ mit „Barbarastraße“ und „in den Eichen“, Blickrichtung Nord-Ost



Abbildung 6: Kreuzung „In den Brüchen“ mit „Auf dem Stein“, Blickrichtung Süd-West (Neubaugebiet)



Abbildung 7: Kreuzung „In den Brüchen“ mit „Auf dem Stein“, Blickrichtung Nord



Abbildung 8: Kreuzung „In den Brüchen“ mit „Auf dem Stein“, Blickrichtung Süd



Abbildung 9: Einmündung „Rurseeufer“ mit „In den Brüchen“, Blickrichtung Nord

Anschließend wurden die Anschlussknoten im weiteren Verlauf der Anbindung betrachtet.

Zunächst der Knoten L128 mit „Seeufer“ und „Am Rurseezentrum“.



Abbildung 10: L128, Blickrichtung Süd



Abbildung 11: „Am Rurseezentrum“, Blickrichtung Nord (Simmerath)



Abbildung 12: „Seeufer“, Blickrichtung Nord-Ost (Rurberg)



Abbildung 13: „Seeufer“, Blickrichtung Ost (Richtung L128)



Abbildung 14: „Seeufer" im Bereich des Parkplatzes,
Blickrichtung Nord-Ost (Antoniushof)



Abbildung 15: „Seeufer" im Bereich des Parkplatzes, Blickrichtung Süd-West (L128)

Danach das Knotenpunktsystem L128 mit L166 und „Steinbüchelstraße“



Abbildung 16: Einmündung L128 mit „Steinbüchelstraße“, Blickrichtung Nord



Abbildung 17: Einmündung L166 mit L128, Blickrichtung Nord-West



Abbildung 18: Einmündung L166 mit L128, Blickrichtung Süd-West

3. Verkehrserhebung

Da die höchsten Kfz-Belastungen in diesem Bereich aufgrund der Nutzungsstruktur (Freizeitverkehre See und Schwimmbad) an Wochenenden auftreten, ist für die Verkehrsuntersuchung gemäß HBS /3/ der Wochenendverkehr maßgebend. Die Erhebung fand daher am Samstag, den 14.6.2025 und am Sonntag, den 15.6.2025 jeweils von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt. Am Samstag, 14.6. war es leicht bewölkt mit Höchstwerten von 31°C am Nachmittag und einzelnen Gewittern. Am Sonntag, 15.6.2025 war es ebenfalls leicht bewölkt mit Höchstwerten um 21°C.

Die komplette Verkehrserhebung befindet sich im Anhang dieses Berichtes. Die für die weiteren Berechnungen maßgebliche stündliche Belastung wurde am Samstag, 14.6. ermittelt und ist in dem nachfolgenden Knotenstrombild dargestellt.




Abbildung 19: Knoten L128/"Seeufer"/"Am Rurseezentrum", Spitzenstunde Analyse

Zur Einordnung dieser Zahlen hinsichtlich des vorhandenen Quell- und Zielverkehrsaufkommens am Zähltag wurden die vorliegenden Daten der Parkscheinautomaten in Rurberg ausgewertet. Am Erhebungstag wurden 356 Parkscheine gelöst, der Minimalwert im

Juni 2025 betrug 34 Parkscheine, der Maximalwert 641 Parkscheine. Als Grundlage für die verkehrstechnische Untersuchung wird vor diesem Hintergrund die gezählte Kfz-Belastung nochmals um 300 Kfz/Tag erhöht. Die anzusetzende stündliche Kfz-Belastung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.




Abbildung 20: Knoten L128/"Seeufer"/"Am Rurseezentrum", Spitzenstunde Analyse plus

4. Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch die geplanten Nutzungen

Die Abschätzung des durch die neuen Nutzungen verursachten zusätzlichen Kfz-Verkehrsaufkommens erfolgt auf Grundlage der Angaben, die im vorliegenden Vorentwurf des Bebauungsplans /1/ enthalten sind, den „Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) /2/ sowie den Daten aus eigenen Erhebungen.

Insgesamt sollen im Untersuchungsgebiet 117 Wohneinheiten in Einzel- bzw. Doppelhäusern und Geschosswohnungsbau entstehen. Daraus resultieren rund 257 neue Einwohner:innen. Zusätzlich soll eine Rettungswache mit direktem Anschluss an die L 128 entstehen.

Aus der Erhebung „Mobilität in Deutschland" (MiD) /6/ ergibt sich für den ländlichen Raum eine durchschnittliche Mobilität von aufgerundet 3,5 Wegen pro Person und Tag (werktags außerhalb der Ferien). Daraus resultiert eine werktägliche Mobilität für das Gebiet von **900 Wegen/Tag**. An Wochenenden ist von einer geringeren Mobilität auszugehen, für die Berechnungen wird jedoch weiter mit diesem (hohem) Aufkommen gerechnet. Für die Feuerwache wird ein Aufkommen von pauschal 50 Wegen/Tag angesetzt.

Zur Abschätzung des Kfz-Aufkommens wird von einem Anteil des motorisierten Individualverkehrs an allen Wegen von 80% ausgegangen, der durchschnittliche Besetzungsgrad wird mit 1,3 Personen pro Kfz angesetzt. Der Abschlag für nicht gebietsbezogene Wege beträgt 10% und der Besucherzuschlag 5% /2/. Binnenverkehrsabschläge werden wegen der geringen Gebietsgröße nicht berücksichtigt.

Im Ergebnis entsteht mit dem o.g. Ansätzen ein werktägliches Gesamtverkehrsaufkommen von maximal rd. 550 Kfz/Tag (Summe Quell- und Zielverkehr).

Wesentlich für die Fragestellung des Verkehrsablaufs und die Verkehrsqualität der Knotenpunkte ist die resultierende zusätzliche Kfz-Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde. **Es ergibt sich ein zusätzliches Kfz-Verkehrsaufkommen durch das Baugebiet von 17 Kfz im Quellverkehr und 39 Kfz im Zielverkehr. Aufgrund der angesetzten Parameter ist real eine geringere Kfz-Belastung sehr wahrscheinlich.**

5. Verkehrstechnische Untersuchung des Knotenpunktes

Die Überlagerung des Analyse plus-Falls mit den ermittelten zusätzlichen Kfz-Mengen durch das neue Wohngebiet liefert die Grundlage für die verkehrstechnische Beurteilung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) der FGSV. In den Berechnungen zur Ermittlung der Verkehrsqualität wird von dem (ungünstigsten) Fall ausgegangen, dass alle zusätzlichen Verkehre über diesen Knoten abfließen.




Abbildung 21: Knoten L128/"Seeufer"/"Am Rurseezentrum", Spitzenstunde Prognose

Die Untersuchungen ergeben für alle Zufahrten und Ströme die beste Verkehrsqualitätsstufe „A". Die Rückstaulängen (N-95%) in den untergeordneten Strömen betragen rechnerisch 1 Pkw-E.

6. Fazit

Auch unter Ansatz der ungünstigsten Rahmenbedingungen (maximales Wochenendverkehrsaufkommen, höchstes Quell- und Zielverkehrsaufkommen des Neubaugebietes) ergibt sich für den untersuchten Knotenpunkt eine sehr gute Verkehrsqualität.

7. Literatur und Quellen

/1/ Begründung zum Bebauungsplan Nr. 233 „Schustert" in Simmerath Rurberg, Stand 31.01.2025

/2/ FGSV, 2006: Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV 2006 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) (Hrsg.)

/3/ HBS, 2015: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) (Hrsg.)

/4/ RAL, 2015: Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, FGSV 2015 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) (Hrsg.)

/5/ RiLSA, 2015: Richtlinien für Lichtsignalanlagen, FGSV 2015 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) (Hrsg.)

/6/ Mobilität in Deutschland infas: DLR, IVT und infas 360 (2025): Mobilität in Deutschland (im Auftrag des BMDV)

8. Anhang

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

VEHICLE POLYGON



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

ÜBERSICHTSDIAGRAMM DER KREUZUNG - FAHRZEUGE



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE SEEUFER



L128 N

PKW	413
Fahrrad	17
Motorrad	26
PKW mit Anhänger	1
Transporter mit Fenster	46
Transporter ohne Fenster	27
LKW	1
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	20

L128 W

PKW	156
Fahrrad	39
Motorrad	34
PKW mit Anhänger	1
Transporter mit Fenster	11
Transporter ohne Fenster	12
LKW	1
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	12

551
266
137

Rurseezentrum

PKW	51
Fahrrad	58
Motorrad	14
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	7
Transporter ohne Fenster	6
LKW	1
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	0

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE L128 N



L128 W	
PKW	278
Fahrrad	42
Motorrad	232
PKW mit Anhänger	6
Transporter mit Fenster	10
Transporter ohne Fenster	28
LKW	2
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	2

Seeufer	
PKW	497
Fahrrad	9
Motorrad	47
PKW mit Anhänger	2
Transporter mit Fenster	16
Transporter ohne Fenster	43
LKW	2
LKW mit Anhänger	1
Sattelschlepper	0
Bus	17

Rurseezentrum	
PKW	44
Fahrrad	3
Motorrad	19
PKW mit Anhänger	1
Transporter mit Fenster	1
Transporter ohne Fenster	8
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	1

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE RURSEEZENTRUM



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE L128 W



L128 N

PKW	215
Fahrrad	56
Motorrad	144
PKW mit Anhänger	3
Transporter mit Fenster	17
Transporter ohne Fenster	10
LKW	1
LKW mit Anhänger	1
Sattelschlepper	1
Bus	0

Seeufer

PKW	195
Fahrrad	32
Motorrad	42
PKW mit Anhänger	2
Transporter mit Fenster	15
Transporter ohne Fenster	13
LKW	2
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	16

Rurseezentrum

PKW	22
Fahrrad	30
Motorrad	5
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	3
Transporter ohne Fenster	0
LKW	1
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	0

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FUSSGÄNGERPOLYGONE



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

PEDESTRIAN CROSSING DIAGRAM



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

ÜBERSICHTSDIAGRAMM DER KREUZUNG - FUSSGÄNGER



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P3



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P4



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P2



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P1



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM SEEUFER



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM L128 N



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM RURSEEZENTRUM



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM L128 W



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM ALL ARMS



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P3



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P4



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P2



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P1



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM ALL ARMS



Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KUCHENDIAGRAMM SEEUFER




- PKW – 65.0 % (620)
- Fahrrad – 11.9 % (114)
- Motorrad – 7.8 % (74)
- Transporter mit Fenster – 6.7 % (64)
- Transporter ohne Fenster – 4.7 % (45)
- Bus – 3.4 % (32)
- LKW – 0.3 % (3)
- PKW mit Anhänger – 0.2 % (2)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (0)

KUCHENDIAGRAMM L128 N



- PKW – 62.5 % (819)
- Motorrad – 22.7 % (298)
- Transporter ohne Fenster – 6.0 % (79)
- Fahrrad – 4.1 % (54)
- Transporter mit Fenster – 2.1 % (27)
- Bus – 1.5 % (20)
- PKW mit Anhänger – 0.7 % (9)
- LKW – 0.3 % (4)
- LKW mit Anhänger – 0.1 % (1)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)

KUCHENDIAGRAMM RURSEEZENTRUM



- PKW – 42.6 % (116)
- Fahrrad – 37.9 % (103)
- Motorrad – 8.5 % (23)
- Transporter mit Fenster – 5.5 % (15)
- Transporter ohne Fenster – 4.4 % (12)
- PKW mit Anhänger – 0.4 % (1)
- Sattelschlepper – 0.4 % (1)
- LKW mit Anhänger – 0.4 % (1)
- Bus – 0.0 % (0)
- LKW – 0.0 % (0)
- Andere – -0.1 %

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KUCHENDIAGRAMM L128 W



- PKW – 52.3 % (432)
- Motorrad – 23.1 % (191)
- Fahrrad – 14.3 % (118)
- Transporter mit Fenster – 4.2 % (35)
- Transporter ohne Fenster – 2.8 % (23)
- Bus – 1.9 % (16)
- PKW mit Anhänger – 0.6 % (5)
- LKW – 0.5 % (4)
- Sattelschlepper – 0.1 % (1)
- LKW mit Anhänger – 0.1 % (1)
- Andere – 0.1 %

Verkehrsauswertung

14.06.2025 06:00:42 CEST - 14.06.2025 21:58:58 CEST (00:00 - 23:59)
Sa
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FAHRZEUGANZAHL JE KLASSE

Fahrzeugklasse	Gesamtanzahl	Prozent
Fahrrad	389	11.33%
Bus	68	1.98%
PKW	1987	57.86%
PKW mit Anhänger	17	0.50%
Motorrad	586	17.06%
Fußgänger	71	2.07%
Sattelschlepper	2	0.06%
Transporter ohne Fenster	159	4.63%
Transporter mit Fenster	141	4.11%
LKW	11	0.32%
LKW mit Anhänger	3	0.09%

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

VEHICLE POLYGON



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

ÜBERSICHTSDIAGRAMM DER KREUZUNG - FAHRZEUGE



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE SEEUFER



L128 N

PKW	295
Fahrrad	20
Motorrad	24
PKW mit Anhänger	4
Transporter mit Fenster	29
Transporter ohne Fenster	27
LKW	4
LKW mit Anhänger	1
Sattelschlepper	0
Bus	13

L128 W

PKW	132
Fahrrad	33
Motorrad	38
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	8
Transporter ohne Fenster	6
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	11

417
228
96

Rurseezentrum

PKW	36
Fahrrad	37
Motorrad	21
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	0
Transporter ohne Fenster	2
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	0

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE L128 N



L128 W

PKW	246
Fahrrad	19
Motorrad	292
PKW mit Anhänger	7
Transporter mit Fenster	11
Transporter ohne Fenster	45
LKW	1
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	2

Seeufer

PKW	271
Fahrrad	9
Motorrad	54
PKW mit Anhänger	2
Transporter mit Fenster	13
Transporter ohne Fenster	46
LKW	6
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	12

Rurseezentrum

PKW	30
Fahrrad	6
Motorrad	14
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	3
Transporter ohne Fenster	3
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	0

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE RURSEEZENTRUM



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FAHRZEUGE L128 W



L128 N

PKW	181
Fahrrad	38
Motorrad	218
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	19
Transporter ohne Fenster	11
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	1

Seeufer

PKW	152
Fahrrad	23
Motorrad	19
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	14
Transporter ohne Fenster	4
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	12

Rurseezentrum

PKW	11
Fahrrad	7
Motorrad	5
PKW mit Anhänger	0
Transporter mit Fenster	1
Transporter ohne Fenster	0
LKW	0
LKW mit Anhänger	0
Sattelschlepper	0
Bus	0

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FUSSGÄNGERPOLYGONE



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

PEDESTRIAN CROSSING DIAGRAM



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

ÜBERSICHTSDIAGRAMM DER KREUZUNG - FUSSGÄNGER



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P3

Routes To P4

P1	0
P2	0
Direct	1



Routes To P2

P1	0
P4	0
Direct	2

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P4



Routes To P3	
P1	0
P2	0
Direct	3

Routes To P1	
P2	0
P3	0
Direct	4

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P2

Routes To P4

P1	0
P3	1
Direct	0

Routes To P3

P1	0
P4	0
Direct	2



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KREUZUNGSDIAGRAM - FUSSGÄNGER P1

Routes To P4

P2	0
P3	0
Direct	1



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM SEEUFER



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM L128 N



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM RURSEEZENTRUM



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM L128 W

- PKW – 48.0 % (344)
- Motorrad – 33.8 % (242)
- Fahrrad – 9.5 % (68)
- Transporter mit Fenster – 4.7 % (34)
- Transporter ohne Fenster – 2.1 % (15)
- Bus – 1.8 % (13)
- PKW mit Anhänger – 0.0 % (0)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (0)



FAHRZEUGKLASSE ZEITDIAGRAMM ALL ARMS

- PKW – 52.1 % (1429)
- Motorrad – 25.9 % (710)
- Fahrrad – 9.8 % (269)
- Transporter ohne Fenster – 5.4 % (149)
- Transporter mit Fenster – 3.9 % (108)
- Bus – 1.9 % (51)
- PKW mit Anhänger – 0.5 % (14)
- LKW – 0.4 % (11)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (1)



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134


FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P3



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P4



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P2



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM P1



FUSSGÄNGER ZEITDIAGRAMM ALL ARMS



Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH






Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KUCHENDIAGRAMM SEEUFER




- PKW – 62.5 % (463)
- Fahrrad – 12.1 % (90)
- Motorrad – 11.2 % (83)
- Transporter mit Fenster – 5.0 % (37)
- Transporter ohne Fenster – 4.7 % (35)
- Bus – 3.2 % (24)
- PKW mit Anhänger – 0.5 % (4)
- LKW – 0.5 % (4)
- LKW mit Anhänger – 0.1 % (1)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- Andere – 0.2 %

KUCHENDIAGRAMM L128 N



- PKW – 50.1 % (547)
- Motorrad – 33.0 % (360)
- Transporter ohne Fenster – 8.6 % (94)
- Fahrrad – 3.1 % (34)
- Transporter mit Fenster – 2.5 % (27)
- Bus – 1.3 % (14)
- PKW mit Anhänger – 0.8 % (9)
- LKW – 0.6 % (7)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (0)

KUCHENDIAGRAMM RURSEEZENTRUM



- Fahrrad – 39.9 % (77)
- PKW – 38.9 % (75)
- Motorrad – 13.0 % (25)
- Transporter mit Fenster – 5.2 % (10)
- Transporter ohne Fenster – 2.6 % (5)
- PKW mit Anhänger – 0.5 % (1)
- Bus – 0.0 % (0)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (0)
- Andere – -0.1 %

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110


MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

KUCHENDIAGRAMM L128 W



- PKW – 48.0 % (344)
- Motorrad – 33.8 % (242)
- Fahrrad – 9.5 % (68)
- Transporter mit Fenster – 4.7 % (34)
- Transporter ohne Fenster – 2.1 % (15)
- Bus – 1.8 % (13)
- PKW mit Anhänger – 0.0 % (0)
- Sattelschlepper – 0.0 % (0)
- LKW – 0.0 % (0)
- LKW mit Anhänger – 0.0 % (0)
- Andere – 0.1 %

Verkehrsauswertung

15.06.2025 06:00:42 CEST - 15.06.2025 21:59:40 CEST (00:00 - 23:59)
So
Fahrrad, Bus, PKW, PKW mit Anhänger, Motorrad, Sattelschlepper, Transporter mit Fenster, Transporter ohne Fenster, LKW, LKW mit Anhänger, Fußgänger

DataCollect Dienstleistungen
Heinrich-Hertz-Straße 1
Kerpen, 50170, DE

+4922735956110

MESSSTELLE SIMMERATH





Koordinaten: 50.60436546997165, 6.377488376498134

FAHRZEUGANZAHL JE KLASSE

Fahrzeugklasse	Gesamtanzahl	Prozent
Fahrrad	269	9.76%
Bus	51	1.85%
PKW	1429	51.85%
PKW mit Anhänger	14	0.51%
Motorrad	710	25.76%
Fußgänger	14	0.51%
Sattelschlepper	0	0.00%
Transporter ohne Fenster	149	5.41%
Transporter mit Fenster	108	3.92%
LKW	11	0.40%
LKW mit Anhänger	1	0.04%